

تعارفہ تعمیرات کولر آبی

قیمت	خدمات
۲۰,۰۰۰ تومان	تعویض و نصب برزنت (پیچ و تسمه)
۱۵,۰۰۰ تومان	تعویض و نصب پمپ
۳۵,۰۰۰ تومان	تعویض و نصب موتور کولر
۳۰,۰۰۰ تومان	نصب کلید کنترل ریموتی یا کلید معمولی
۴۵,۰۰۰ تومان	تعویض جفت یاتاقان ها
۱۵,۰۰۰ تومان	تعویض و نصب شناور
۱۵,۰۰۰ تومان	تعویض پولی موتور
۳۰,۰۰۰ تومان	تعویض پولی بلور (پولی پروانه)
۷۰,۰۰۰ تومان	تعویض شفت بلور (بلور پروانه)
۳۰,۰۰۰ تومان	نصب سایه بان
۸۰,۰۰۰ تومان	تعویض بلور
۳۰,۰۰۰ تومان	نصب پایه کولر
۶۰,۰۰۰ تومان	تعویض تشت کولر
۷۰,۰۰۰ تومان	نصب کولر
۵۰,۰۰۰ تومان	سرویس کامل + تعویض پوشال و روغن کاری
۱۵,۰۰۰ تومان	ایاب ذهاب

*هزینه ایاب ذهاب برای خدمات زیر ۳۰ هزار تومان دریافت میگردد.

*در صورت بازدید ، اعلام قیمت فواید شد و در صورت به تفاهم نرسیدن مبلغی دریافت نمیکردد.