

تعارفہ تعمیرات کولر آبی

قیمت	خدمات
۲۵,۰۰۰ تومان	تعویض و نصب برزنت (پیچ و تسمه)
۱۵,۰۰۰ تومان	تعویض و نصب پمپ
۴۰,۰۰۰ تومان	تعویض و نصب موتور کولر
۳۰,۰۰۰ تومان	نصب کلید کنترل ریموتی یا کلید معمولی
۶۰,۰۰۰ تومان	تعویض جفت یا تاقان ها
۱۵,۰۰۰ تومان	تعویض و نصب شناور
۱۵,۰۰۰ تومان	تعویض پولی موتور
۳۰,۰۰۰ تومان	تعویض پولی بلوور (پولی پروانه)
۸۵,۰۰۰ تومان	تعویض شفت بلوور (بلوور پروانه)
۳۰,۰۰۰ تومان	نصب سایه بان
۹۵,۰۰۰ تومان	تعویض بلوور
۳۰,۰۰۰ تومان	نصب پایه کولر
۸۰,۰۰۰ تومان	تعویض تشت کولر
۷۰,۰۰۰ تومان	نصب کولر
۵۵,۰۰۰ تومان	سرویس کامل + تعویض پوشال و روغن کاری
۱۵,۰۰۰ تومان	ایاب ذهاب

*هزینه ایاب ذهاب برای خدمات زیر ۳۰ هزار تومان دریافت میگردد.